



Leidungen waren abgetrennt

los genommen 7/6-89

~~SCHIEBLADERAUMSPÜLUNG~~

*Beim Öffnen
des Hopperklappens
Klappen*

<p>KLAPP - HOPPER - SAUGER KET 0</p>		<p>SCHIEBERSTEUERUNG STB. VORN</p>	
<p>g</p>		<p>g</p>	
<p>f</p>		<p>f</p>	
<p>e</p>		<p>e</p>	
<p>d</p>		<p>d</p>	
<p>c</p>		<p>c</p>	
<p>b</p>		<p>b</p>	
<p>a</p>		<p>a</p>	
<p>ANDERUNGEN</p>		<p>02. 1. 83</p>	
<p>NAME</p>		<p>LAU</p>	
<p>SS-30004</p>		<p>SS-30004</p>	
<p>Maßstab</p>		<p>S82-1661.77</p>	
<p>Blatt</p>		<p>17</p>	

W. E. Müller GmbH & Co. KG
 Industriestraße 9
 42699 Solingen
 Telefon (0212) 71951
 Telex 720333